

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА

Ломоносова просп., д.30, г. Архангельск, 163002
Тел. (8182) 68-31-61, факс (8182) 68-33-15; E-mail: lomokr@arhcity.ru

ПРОТОКОЛ обследования зеленых насаждений

город Архангельск

"30" июля 2024 г.

На основании приказа № 50 от 11.07.2024 "О внесении изменений в состав комиссии по оценке целесообразности свода (кропирования), пересадки или сохранения зеленых насаждений в Ломоносовском территориальном округе Администрации городского округа "Город Архангельск" комиссия в составе:

Шлопак М.А. – главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ломоносовского территориального округа Администрации ГО "Город Архангельск";
Горбатой Н.А. – главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ломоносовского территориального округа Администрации ГО "Город Архангельск";
Визжачей А.П. – заместителя главы администрации Ломоносовского территориального округа Администрации ГО "Город Архангельск".

провела обследование состояния зеленого насаждения, произрастающего между жилыми домами № 7 и № 9 по просп. Чумбарова-Лучинского.

Основание для проведения обследования:

Обращение ООО "Сфера" (РК № 31-37/1854 от 25.07.2024) по вопросу свода зеленого насаждения (березы), произрастающего между домами № 7 и № 9 по просп. Чумбарова-Лучинского по причине того, что дерево наклонилось на забор в сторону дома.

Результатами обследования установлено:

1. Количество деревьев (кустарников), подлежащих своду, кропированию, пересадке: 1 шт.
2. Наименование пород деревьев (кустарников): береза
3. Длина окружности ствола деревьев: - см
4. Площадь газонов и (или) цветников, подлежащих сносу, - кв. м
5. Описание состояния зеленых насаждений, подлежащих своду, кропированию, пересадке, уничтоженным и (или) поврежденным: качественное состояние – удовлетворительное; наличие сухих скелетных ветвей – имеется; наличие трещин и надломов – имеется; отслаивание коры – имеется в незначительном количестве; наличие древесных грибов и потеков на стволе бурого-желтого или черного цвета – нет; наклон ствола – имеется; сломанные и зависшие фрагменты кроны – имеется в незначительном объеме; дефекты корневой системы – не наблюдается. Береза высокоствольная, потерявшая декоративный вид.

6. Объем компенсационного озеленения (в случае свода деревьев): 0 шт.

В соответствии с п. 1.2 постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.11.2019 № 1801 "Об утверждении порядка проведения компенсационного озеленения на территории городского округа "Город Архангельск" не подлежит возмещению ущерб, причиненный зеленым насаждениям при необходимости проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений.

Заключение о необходимости свода, кропирования, пересадки (заключение об уничтоженных и (или) поврежденных зеленых насаждениях):

На вышеуказанной территории произрастает 1 береза. Качественное состояние дерева удовлетворительное. Администрация округа не имеет принципиальных возражений против свода 1 зеленого насаждения.

Работы выполняются:

ООО "Сфера"

Уборку веток, стволов, шей, свода зеленых насаждений осуществить в течение суток с момента выполнения данных работ, в соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Архангельск», утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581.

Члены комиссии:

Шлопак М.А. _____

Горбатая Н.А. _____

Визжачая А.П. _____